


管理能力等確認試験問題例


(鉄工)

Q.1 下の図のA, B について不安全な行動の説明として正しい組み合わせを1～4の中から選び、○で囲みなさい。



	A	B
1.	フックの位置と吊り荷の重心位置が	吊り荷のすぐ近くで作業をしてい
2.	ワイヤの本数が多すぎる.	防塵マスクを着けている.
3.	フックの位置と吊り荷の重心位置が	しゃがんだ姿勢で溶接作業をしている.
4.	ワイヤの本数が多すぎる.	吊り荷のすぐ近くで作業をしてい

Q.2 船殻ブロック組立中の作業状況（下図）を見て、「予想される危険」と「危険を取り除くための対処」をそれぞれ1～4の中から選び、○で囲みなさい。



	よ そう き けん 予 想 さ れ る 危 険	き けん と の ぞ た い し ょ 危 険 を 取 り 除 く た め の 対 処
1.	こうざい ふ かん でん 鋼 材 に 触 れ て 感 電 す る。	つ り に し た は い つ り に ち ゃ く ち 吊 り 荷 の 下 に 入 ら ず 、 吊 り 荷 が 着 地 す る の
2.	こうしよ てんらく 高 所 か ら 転 落 す る。	あんぜんたい そうび さぎょう 安 全 帯 を 装 備 し て 作 業 す る。
3.	ひつよう ほ ご ぐ み ちやくよう け 必 要 な 保 護 具 が 未 着 用 で 怪	でんき さぎょうよう ご む て ぶくろ 電 気 作 業 用 の ゴ ム 手 袋 を す る。
4.	つ り に し た じ 吊 り 荷 の 下 敷 き に な る。	ぼうじん ま す く ちやくよう 防 塵 マ ス ク を 着 用 す る。