

# ClassNK PSC Bulletin

Date:	26 October 2018
No:	NK-PSC-16
Attachment	No / <del>Yes</del> <del>page(s)</del>

Title:

甲板上の消火主管/CO<sub>2</sub> 管

Typical deficiency (outline of comment) by PSC:

甲板上の消火主管/ CO<sub>2</sub> 管の漏水/腐食。

Port State      Country: All countries      Port: All ports

Action taken by PSC:       Detention /  Rectify before Departure /  Other

Description:

PSC 検査において、甲板上の消火主管/CO<sub>2</sub> 管の漏水/腐食に対する指摘が散見されております。

PSC 検査においては、消火ポンプの作動試験中に、消火主管からの漏水を含む配管の状態が確認されます。また、CO<sub>2</sub> 管の状態も確認されます。上記に示すような不具合が発見された際には、欠陥として指摘されるとともに、SMS の不履行とみなされ、拘留処分を受けることがあります。

かかる状況を鑑みまして、貴社管理船におかれましては、消火ポンプの作動試験のみならず、消火主管及び CO<sub>2</sub> 管の目視点検を適当な間隔毎に実施し、欠陥を発見した際には、適宜補修の上、臨時検査を受検するようお願い致します。



腐食破口した CO<sub>2</sub> 管



消火主管からの漏水