

# ClassNK PSC Bulletin

Date: 18 September 2024

No: NK-PSC-25

Attachment No / Yes: — page(s)

Title:

船尾灯に関する欠陥事例

Typical deficiency (outline of comment) by PSC:

船尾灯の設置箇所にマスト灯が設置されている。

Port State

All countries

Port: All ports

Action taken by PSC:

Detention

Rectify before Departure

Others (—————)

Description:

PSC 検査において、船尾灯の設置箇所に射光範囲及び視認距離の異なるマスト灯が設置されているとの欠陥が発覚する事例が定期的に報告されています。

なお、このような事例では、船尾灯とマスト灯があべこべに設置されている場合が多く、拘留欠陥として取り扱われる場合もあります。管理船において船尾灯を含む航海灯の配置及び現状確認の徹底をお願いいたします。

Stern light



Masthead light

