

# ClassNK PSC Bulletin

|            |  |
|------------|--|
| Date:      | 9 May, 2016                                |
| No:        | NK-PSC-07                                  |
| Attachment | No / Yes: <input type="checkbox"/> page(s) |

Title:

USCG PSC 官の要求による火災探知器の作動試験

Typical deficiency (outline of comment) by PSC:

火災探知器(熱探知器、煙探知器、炎探知器)のテスト機器が備えられていない/使用されていない。

Port State      Country: U.S.A      Port: All port in USA

Action taken by PSC:       Detention /  Rectify before Departure /  other

Description:

PSC 官の指示により火災探知器(熱探知器、煙探知器、炎探知器)の作動試験を行った際にメーカーインストラクションに従ったテスト機器を使用せずに、ライターの炎や煙草の煙にて作動試験を実施し指摘を受ける事例が報告されております。

<必要な対策>

PSC 官に要請された場合には、メーカーのインストラクションに従い、適切なテスト機器を使用し作動試験を実施する必要があります。



テスト機器使用の一例

以上