

ClassNK PSC Bulletin

Date:	6 July 2018
No:	NK-PSC-15-Rev
Attachment	No / Yes / page(s)

Title:

燃料タンクの緊急遮断弁

Typical deficiency (outline of comment) by PSC:

燃料タンクの緊急遮断弁が作動しない。

Port State Country: All countries Port: All ports

Action taken by PSC: Detention / Rectify before Departure / Other

Description:

PSC 検査において、燃料タンクの緊急遮断弁の作動不良に対する指摘が散見されております。

緊急遮断弁の作動不良は、緊急遮断弁の固着や作動空気の漏れ等、保守点検の不履行により生じています。

加えて、ワイヤー等による緊急遮断弁の固縛や作動空気管の取り外し等、乗組員によって意図的に緊急遮断弁の作動を阻害している事例も報告されております。

PSC 検査において、緊急遮断弁の作動試験が要求され、適切に実施されなかった場合、欠陥として指摘されるとともに、SMS の不履行とみなされ、拘留処分を受けることがあります。

かかる状況を鑑みまして、貴社管理船におかれましては、緊急遮断弁の状態を適当な間隔で点検し、作動試験を適切に実施するようお願い致します。



ロープにより固縛された緊急遮断弁



取り外された作動シリンダー