

参考：各力基準機で可能な測定ポイント(全て圧縮)

1500 N DW式	25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1500 N
5 kN DW式	0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 kN
50 kN 油圧式	1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 12.5, 15.0, 16.0, 18.0, 20.0, 24.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0 kN
500 kN 油圧式	5 ～ 500 kN (5 kNごとの任意の点)
5 MN 油圧式	50 ～ 5000 kN (50 kNごとの任意の点)